



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3291 / 21 修改版次：-  
 工程編號：J - 852 工程名稱：亞皆老街中電  
 工程項目：降級使用 X85773 窗玉料(QIR-852-21-001)  
 收件人：生統 / 王良 發件人：Ant Yeung 日期：16/04/2021

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

因應地盤現場進度趕急，按報告 QIR-852-21-001，如未退料，窗玉料 X85773 降級使用

謝謝

請在 2021.04.17 前完成上列要求。

附： 2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件 ( ) 小羅&清  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件 祥哥  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 0 815 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

RL HK

### 质量检验报告

### Quality Inspection Report

版次: 0 表格 MD-08

REPORT NO. 质量检验报告编号: QIR-852-21-001

PROJECT NO. 工程编号: J-852 JPROJECT NAME 工程名称: 亚皆老街

DRAWING NO. 物料编号/图号: \_\_\_\_\_ INSPECTED BY 质检员: 霍柱登

N.C.REP.NO. 不合格项目报告编号: \_\_\_\_\_ REPORT DATE 报告日期: 2021.03.04

LOT QTY. 总数量: 17 支 PPROVAL BY 核准人: 王良

SAMPLING 抽样标准: QCWI-11 APPROVAL DATE 核准日期: 2021.03.04

CONCLUSION 结果:  UNACCEPTABLE 不接受  ACCEPTED ON DEVIATION 降级收  
 处理要求: 退货供应商, 请安排重新补造此 19 支。急用!

检验工序编号: QRA-852-20-069	抽查		次品		次品比率
	序号	数量	严重	轻微	
E I 编号: PO:45035					
项目名称: 佛沙窗	1	4	4		100%
次品详细描述及图示:	2	18	18		100%
X85773 70 生窗中企 5800MM					
型材胶条坑变形, 实测胶条坑尺寸: 0.8~1.5mm					
要求胶条坑尺寸: 2.1mm					
导致胶条无法穿入					
1、 已加工短料: L=1321mm (车间退回) 4 支					
合计大料 1 支。					
2、 经全检后分析, 生产标签日期:					
2020 年 10 月 12 日 X85773 型材存在胶条坑变形, 实测尺寸: 0.8~1.5mm					
15 支+3 支 5800MM					
导致质量事件原因 (由发生质量事件原因部门填写)					
跟进结果:					
<input type="checkbox"/> 另有附页说明 <input type="checkbox"/> 图纸 <input type="checkbox"/> 相片					

分发:  叶先生     统筹部- 黄瑛梅     采购部 (罗小姐)     技术部 ( )  
 质量指导     生产部-邱秉安     项目经理 (胡哥)     其它 (仓务-陈进华)  
 供应商-公司名称: Emily cheng/Kammie Yip/杨浩/陈婷女/周小波/马俊

