

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6922 / 23	修改版本:	-
	HK- 2506 / 23		
工程編號:	J 859	工程名稱:	啟德6551
收件人:	生統	發件人:	nero
工程項目:	後裝窗、FD門、趟門 - 廠用加工需 注意事項及改善指示	日期:	31/10/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:	<p>昨天與客人驗收10月26日出貨之後裝門窗, 發現以下問題需要廠注意及給廠指示改善:</p> <p>問題1. 留意窗框、門框內瀝清不足。 改善:請廠第二批及之後批次確保油飽滿才出貨。另外請廠送約1升瀝青油到地盤補油第一批和備用。</p> <p>問題2. 第一批後裝門窗沒有在標貼旁邊附上檢驗合格加廠代表簽署的標籤貼紙。 改善:請廠提供第一批出廠合格證明標貼到香港寫字樓。及第二批及之後批次後裝門窗出貨時, 請在標貼旁邊再加上檢驗合格加廠代表簽署標籤貼紙, 以證明該門窗屬合格產品可出貨。</p> <p>問題3.手寫窗號標籤。 改善:不接受手寫窗號標籤, 一定需要打印標籤。</p>
完成上列要求日期:	31/10/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	NK-2506 / 23	項目經理簽署:	




問題 1. 留意窗框、門框內瀝清不足。

改善:請廠第二批及之後批次確保油飽滿才出貨。另外請廠送約 1 升瀝青油到地盤補油和備用。



問題 2. 第一批後裝門窗沒有在標貼旁邊附上檢驗合格加廠代表簽署的標籤貼紙。

改善:請廠提供第一批出廠合格證明標貼到香港寫字樓。及第二批及之後批次後裝門窗出貨時,請在標貼旁邊再加上檢驗合格加廠代表簽署標籤貼紙,以證明該門窗屬合格產品可出貨。



問題 3.手寫窗號標籤。

改善:不接受手寫窗號標籤，一定需要打印標籤。