

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1912/20 修改版次：-
 工程編號：J - 837 工程名稱：觀塘裕民坊
 工程項目：吊趟 改善生產和包裝事宜 2020.06.03
 收件人：生統 / 永林 / 王良 發件人：Ant Yeung 日期：04/06/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

於 2020.06.03 視察 16/F 的吊趟。發現以下事項需要改善和跟進。

1. 吊趟供應商提供膠吼板上的牛皮膠紙要搽走才可出貨。包括，隔音窗，吊趟。

隔音門膠吼板的牛皮膠紙請保留出貨。← 把區... 做保護

2. 企身位置單面貼不可以有斷口，單面貼紅要改善，不可起浪，完全貼在槽內！

3. 企身位置膠條槽不用開孔，要用雙面貼固定。(稍後改工加圖給生產)

請在 2020 / 06 / 30 前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 炳哥、有哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1045 / 20

項目經理簽署：




#1

此處是損壞牛皮膠紙，
再用中央膠板做保護



此為膠孔板
牛皮膠紙保護
必須撕掉，



A1
檢查樓宇換生皮
鋼用中層板
2mm. 保護

(~~XXXXXXXXXX~~)

19642-0418









如
全身位置

實向點

不與斷口

此

斷口 +

實向點為工
不可“起浪”
要定有點在
槽內



↑
168

169



AL01-03

H2



+ 2000

DATE	11/10/2018
TIME	10:30 AM
BY	...
...	...

#2

○



X
 2018
 11/10

2018

免掛
產生
作!

ALC-02

#3

1. 膠條槽

2. 用開孔

3. 用雙面膠
固定

(現場訂做
止出)

