



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/2815/20

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：鋁料-噴塗

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：11/12/2020

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：請批附具資料，安排噴塗。(另需提供噴塗廠資料、地址、電話、聯絡人)

請在 30/12/2020 前完成上列要求。

附：

1+ | 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 (生產統籌部 連附件 梅軍
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (其他 小羅 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- (採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2849 / 20

發件人簽署：

Yancy Chen

項目經理簽署：

梅軍

噴塗數量

噴塗面積

可改光身

客戶名稱	終端客戶訂單總號	計量跟蹤號	產品編碼	客戶物料編碼	型材長度	顏色	噴塗數量	噴塗面積
美特鋁質	146479C01716	青衣明翹匯	LH0091280P4N058500550001C	X85791	5.85	P4N噴漆:骨白色TUC43350SC(ZH)-3	30	1.287
美特鋁質	146479C01716	青衣明翹匯	LH0091289P4N060000550001C	X85800	6	P4N噴漆:骨白色TUC43350SC(ZH)-3	37	0.5658
美特鋁質	146479C01716	青衣明翹匯	LH0091295PYA056000550001C	X85707	5.6	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	32	2.86
美特鋁質	146274C01713	青衣明翹匯	LH0091283P4N060000550001C	X85794	6	P4N噴漆:骨白色TUC43350SC(ZH)-3	129	0.4398
美特鋁質	1PA6602	青衣明翹匯	LH0091279PYA058500550001C	X85790	5.85	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	9	2.1195
美特鋁質	1PA6632	青衣明翹匯退補	LH0091145PYA050600550001C	X85702	5.06	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	2	1.3374
美特鋁質	1PA6632	青衣明翹匯	LH0091145P4N050600550001C	X85702	5.06	P4N噴漆:骨白色TUC43350SC(ZH)-3	42	1.3374
美特鋁質	1PA6632	青衣明翹匯	LH0091133PYA050600550001C	X85695	5.06	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	2	n/a
美特鋁質	1PA6633	青衣明翹匯	LH0091280PYA058500550001C	X85791	5.85	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	7	1.287
美特鋁質	1PA6737	青衣明翹匯	LH0091092PYA058000550001C	X85685	5.8	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	26	1.24
美特鋁質	1PA6737	青衣明翹匯	LH0091089P4N053600550001C	X85682	5.36	P4N噴漆:骨白色TUC43350SC(ZH)-3	2	n/a
美特鋁質	1PA6581	青衣明翹匯退補	LH0091111PYA058000580001C	X85693	5.8	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	5	0.2163
美特鋁質	1PA6737	青衣明翹匯	LH0091145PYA054500550001C	X85702	5.45	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	33	1.440435
美特鋁質	1PA6632	青衣明翹匯	LH0091144PYA053600550001C	X85701	5.36	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	2	2.2571
美特鋁質	1PA6632	青衣明翹匯	LH0091144P4N053600550001C	X85701	5.36	P4N噴漆:骨白色TUC43350SC(ZH)-3	11	2.2571
美特鋁質	1PA6632	青衣明翹匯	LH0091141PYA053600550001C	X85698	5.36	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	1	n/a
美特鋁質	1PA6631a	青衣明翹匯	LH0091115PYA058000550001C	X85697	5.8	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	1	1.1298
美特鋁質	1PA6602	青衣明翹匯	LH0091289PYA060000550001C	X85800	6	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	1	n/a
美特鋁質	1PA6602	青衣明翹匯	LH0091277PYA056500550001C	X85788	5.65	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	9	2.05
美特鋁質	1PA6602	青衣明翹匯	LH0091283PYA060000550001C	X85794	6	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	3	0.4398
美特鋁質	1PA6604	青衣明翹匯	LH0091090PYA052000550001C	X85683	5.2	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	1	n/a
美特鋁質	1PA6600	青衣明翹匯	LH0091294PYA056000550001C	X85706	5.6	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	19	1.5652
美特鋁質	1PA6581	青衣明翹匯	LH0091092PYA058000550001C	X85685	5.8	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	4	1.24
美特鋁質	1PA6581	青衣明翹匯	LH0091141PYA053600550001C	X85698	5.36	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	1	n/a
美特鋁質	1PA6528	青衣明翹匯退補	LH0091090PYA061000550001C	X85683	6.1	PYA噴漆:氟碳灰藍色UCT534193SC-3	1	0.8845

榮陽未安排鋁料噴塗統計表。
需送噴塗廠噴塗。