



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2850120

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：後裝窗- 補訂鋁料

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：17/12/2020

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

根據東莞廠提供的後裝窗的鋁料欠料表，請儘快按附頁補訂鋁料。  
 (補訂的鋁料已包含在大貨總數內)

請在 30/12/2020 前完成上列要求。

附：

1+ | 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件    (  ) 生產統籌部  連附件    *梅軍*
- ( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    (  ) 其他 *小羅*  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件
- (  ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 2900 / 20

發件人簽署：

*Yancy Chen*

項目經理簽署：

*梅軍*

### J-851鋁料總明細

序號	工程	項目	鋁料編號	鋁料名稱	補訂數量			顏色	長度M	KG/M
					實數	後備	總數			
35	J-851青衣明翹匯	後裝窗	PE00E5006	25*25*3鋁槽	5	5	10	灰色UCT534193SC-3	6	0.561
68	J-851青衣明翹匯	後裝窗(MO1)	X85677	梗邊企	1	5	6	灰色UCT534193SC-3	5.8	1.67
143	J-851青衣明翹匯	後裝窗(MO1)	X85693	玻璃線-中空	34	5	39	灰色UCT534193SC-3	5.8	0.215
146	J-851青衣明翹匯	後裝窗(MO1)	X85694	門玉料	12	5	17	灰色UCT534193SC-3	5.8	1.647
185	J-851青衣明翹匯	後裝窗(MO1)	X85754	梗底橫-空腔	3	5	8	灰色UCT534193SC-3	5.8	1.757