



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 3149 /21 修改版次：
 工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹滙
 工程項目：地盤檢測—增加驗拉爆數量
 收件人：Maggie Lor 發件人：Joe Chan 日期：12/3/20

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

大樓外牆鋁板之飾線項目檢測數量增加。
 - HILT HST3-R M10 拉爆螺絲 2分鐘拉加測試
 檢測數量增加10粒，總數為230粒。
 請按地盤安排，安排Lab人員到地盤做測試。
 請在 3/3/2021 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+1頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 積哥、張哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

J851各項日驗拉爆, 驗焊

ITEM		Curtain Wall (幕牆)			Aluminium Grille and Cladding (冷氣柵格 & 天面疏子)		Aluminium Cladding & Feature (大樓外牆鋁板&飾線)		Aluminium Cladding @ Podium (平台鋁板飾線)		Glass Balustrade and Metal Railing (露台欄杆)				
1	螺絲拉力測驗	型號	HIL/T HST3-R M8	絲桿螺M16 (For Ke)	HIL/T HST3-R M12 (REMEDIAL)	HIL/T HST3-R M10	HIL/T HST3-R M12	HIL/T HST3-R M8	HIL/T HST3-R M10	HIL/T HST3-R M8	HIL/T HST3-R M12	HIL/T HST3-R M8	HIL/T HST3-R M8		
		測驗時間	2分鐘	1小時	1小時	2分鐘	2分鐘	2分鐘	2分鐘	2分鐘	2分鐘	2分鐘	2分鐘	1小時	
		測試拉力	5.63 KN	39.6 KN	13.5 KN	10.1 KN	13.5 KN	5 KN	9 KN	5 KN	13.5 KN	5.64 KN	5.64 KN	5.64 KN	
		數量	20	10	5	90	160	80	220	5	100	115	350		
		目測	100%			100%		100%		100%		100%		100%	
		磁粉	10%			10%		10%		10%		10%		10%	
		2	驗焊												

總數增加10粒, 共230粒