

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3427 / 21

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：欄河鋁料

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：18/05/2021

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

附頁是地盤現在欠料的情況，請安排生產並交地盤。

此資料的數量如果之前已交齊地盤請重新生產，

如果是之前的 EI 未出貨請盡快交貨。

請在 25/05/2021 前完成上列要求。

附：-

1+ | 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1117 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：



EI-2660

X85793 -01-02G 50條 L=1081
 X85793 -01-02W 300條 L=1081

在EI2660
 未出貨,不需重新做

欠GB在玻璃綫

X85793 -01-01G 灰色 14支 1993長度
 X85793 -01-01W 白色 18支 1736長度
 X85792 8支 1736長度