



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3471 / 21

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：平台 Window Wall - 補鋁料(地盤用)

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：01/06/2021

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

根據地盤今日上午 whatsapp 指示，補鋁角 20x60x5，  
已到地盤，現出 EI 作記錄。

請在 5/6/2021 前完成上列要求。

附：-

1+ 3頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：



- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件 明
- ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 1200 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：





To: 村哥

IMPROVE QUALITY REQUEST 提高優質要求

From: 明

DATE 發出日期: 26/5/2021 IQR No 編號: ~~REFILLS~~ PR No 編號:

JOB No. 部門編號: J851 2<sup>nd</sup> WORK PLACE 地點: 青洲 ATTACHMENT 附件: Y 有 N 無

PROBLEM RAISED BY 問題源於:  INTERNAL 內部  OPERATION 製造  VENDOR 供應商  OTHER 其他

TYPE OF REQUEST 要求之類別:  IMPROVE QUALITY 提高優質  REFILL MATERIAL REQUEST 補料要求

PRIORITY 急切性:  ACTIONS AFTER DECISION HAS MADE 決定後才行動  URGENT 緊急

DESCRIPTION OF IMPROVEMENT AREA / ITEMS OF REFILLS MATERIAL 改善地方的說明 / 補料項目

20x60x3 (或5都OK) mill 料 2個  
總長 7m

POSITION 職人職位: 管工 NAME 發件人姓名: 許勝明 REQUEST COMPLETE DATE 要求完成日期

ROOT CAUSE OF PROBLEM 出現問題之原因 (WHEN MATERIAL IS NEED TO REFILL, FILLED IN BY ISSUER 如要補料, 由發件人填寫)

ww3 托玻璃用 (原20x50不夠用)

CLAIM FOR EXTRA COST 額外成本索償: Y 有 / N 無 RESPONSIBLE BY 責任誰屬:

FOLLOW UP BY 由誰跟進:  PLANNING 統籌部  PUR DEPT 採購部  QA OFFICER 品質檢驗員  OTHER 其他

PRIORITY 項目之急切性: (FILLED IN BY DEPT HEAD 由部門主管填寫) DEPT HEAD APPROVAL 部門主管確認 DATE 日期  
 CAN BE IMPROVE NOW 可現在進行改善方案  
 ACTIONS AFTER DECISION HAS MADE BY COMPANY 由公司開會決定後才行動 GM APPROVAL 總經理確認 DATE 日期

REPORT 報告 (FILLED IN BY QA OFFICER 由品質檢驗員填寫)  
RESULT OF INVESTIGATE 調查結果

QA OFFICER 品質檢驗員 DATE 日期 APPROVED BY 部門經理簽核  
PREVENTIVE ACTION TAKEN 預防方案  
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD  
70 MAY 2021  
RECEIVED

COMMAND 經理 MANAGING DIRECTOR 行政總裁 DATE 日期  
COMMAND 經理 GENERAL MANAGER 總經理 DATE 日期



J851 - 青衣明翹匯 (工程部專用)

美特呀健, midi joe, midi積奇, +852 540...



pdf

EI3300-  
HK0823\_C20210430.pdf

7 頁 · 1 MB · pdf

上午 10:20 ✓



美特鋁質有限公司  
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

工程指示 / 要求簡箋 (E.I.)

工程指示編號: EI/ 3300 / 21      修改版次: A  
工程編號: J851      工程名稱: 青衣明翹匯  
工程項目: 平台 Window Wall - 補鋁料(地盤用)  
收件人: 生統      發件人: Yancy Chen      日期: 19/04/2021

要求提供 /  確認事項:

pdf

EI3300A-  
HK0831\_C20210430.pdf

3 頁 · 1.4 MB · pdf

上午 10:20 ✓

+852 9680 3966

~Ming

這好似只補 W4, 5, 6 位吧

上午 10:26

我看看現場够不够

上午 10:27

REQUEST FOR MATERIAL (物料申請)      URGENT 緊急

REASON FOR REQUEST (REASON FOR REQUEST)      原因

ACTION AFTER DECISION HAS MADE (決定後之行動)      決定後之行動

REASON FOR IMPROVEMENT / REPAIR ITEMS OR REFILLS MATERIAL (改善地方之說明 / 物料項目)

20x60x3 (成5部水) mill 料鋁角  
總長 7m

管工      NAME 許勝明      REQUEST COMPLETE DATE

管工      管工人姓名      要求完成日期

REASON FOR PROBLEM / WHEN MATERIAL IS NEEDED TO REFILL, FILLED IN BY ISSUER (如須解釋 / 由發件人填寫)

W4 托玻璃用 (原 20x50 不够解)

上午 11:02 ✓

@Ming 這隻鋁角是否跟 EI3137 內加大, 數量 58 件?

上午 11:03 ✓

+852 9680 3966

~Ming

@YB 這已急用來了地盤了, 你補返單  
出去就完事

上午 11:07