

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3475121 修改版次：-
 工程編號 : J851 工程名稱 : 青衣明翹匯
 工程項目 : 大樓鋁飾綫 - 地盤用鋁板加工圖 (非標準層)
 收件人 : 生統 發件人 : Yancy Chen 日期 : 01/06/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件 BM 表和圖紙加工. 送地盤.

請在 10/6/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 6 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 連附件 積哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1205 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-851	計算:	HHQ	日期:	12/1/2021	送呈:	施哥		
地盤名稱:		青衣明趺匯	核對:	WLQ	日期:	12/1/2021	副本:				
項目類別:		裝飾條(非標)		批准:							
BM編號:	修改版次:	A/C Code:	顏色	實用	後備	總V.F.:	1.399	總重量:	14.66		
序號	鋁板圖號	鋁板名稱	顏色	實用	後備	總數	總重量	總展開面積		備註	
								單件展開面積	總V.F.		
								平方米			
1	J851-AL10b-LB17	3mm/厚鋁板	深灰色	1	0	1	5.619	0.691	0.691	0.570	0.570
2	J851-AL10b-LB18	3mm/厚鋁板	深灰色	1	0	1	2.601	0.320	0.320	0.250	0.250
3	J851-AL10b-LB19	3mm/厚鋁板	深灰色	1	0	1	3.314	0.408	0.408	0.305	0.305
4	J851-AL10b-LB20	3mm/厚鋁板	深灰色	1	0	1	3.122	0.384	0.384	0.275	0.275
5						總重	14.656	總展開	1.803	總V.F.	1.399



美特鋁質 有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

鋁板編號

數量

顏色

使用位置

J851-AL10b-LB19

1

深灰色



RF

工程號

J-851

地盤

青衣明樑匯



名稱	鋁板加工圖	制圖	HHQ	2020.12.3	修改		
材料	3mm厚板	復核	WLQ	2020.12.3	日期		
顏色	見表	批准			圖號	J851-AL10b-LB19	

J851 - 青衣明翹匯 (工程部專用)

黃智財姐, midi joe, midi 積奇, +852 340...

我先AL4他

+852 9680 3956

@YB 好介100X100, 交待林哥送我

剛剛偉哥幫忙界開, 現在已交給林哥

+852 9680 3966 - Ming

OK謝

midi積奇

加姐佬
Ft. 積奇
1-6-2021

細佬: 以上AL-10b飾線, 非標層
EI-2954, 33/F拆圖拆錯標準層的高度
(短些)4件, 圖號-AL10b-LB2,
AL10b-LB4, AL10b-LB6,
AL10b-LB8。 ^{12.1}

31-5-2021

請出石1補回適台 長度做

下午12:40

細佬: 幫手搵攞! 人

下午12:40