



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8934	修改版本:	D
	HK- 0462		
工程編號:	J 861	工程名稱:	己連拿利
收件人:	生統	發件人:	細佬
工程項目:	幕牆加工	日期:	28/05/2025

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: X86667不在廠組裝 在5月27日回覆廠, 現出EI作紀錄 另外回復: 主橫/企料包裝按J837工程要求
完成上列要求日期: 15/05/2025

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署: 

J861工程群 (21)



美而特-王良

J861幕牆橫料廠安裝
鋁碼是否需要擠膠...



43.9K


微信电脑版



美而特-王良

@Ming，明哥，再看看這個，給個指示

美而特-王良： J861幕牆橫料廠安
裝鋁碼是否需要擠膠？.pdf



美而特-王良

@Ming，明哥，還有主企、主橫廠出貨
成品的包裝保護是否有要求？應該如何
做包裝保護才適合地盤。

17:17




Ming

這個同判頭夾了可不啱

美而特-王良：@Ming，明哥，再看看這個，
給個指示

J861工程群 (21)

16:47



美而特-王良

J861幕牆橫料安裝背板托角X86667.pdf



39.5K

微信电脑版



美而特-王良

@美特細佬(梁帥偉) @Ming , 明哥、細佬, 依由廠安裝的樣辦評估, 橫料上的背板托角會影響到工地收螺絲, 需要拆除下才能收到。是否在廠組裝X86667時不需要在廠擠膠于螺絲孔及托角底部? 請指示

美而特-王良:  J861幕牆橫料安裝背板托角X86667.pdf



17:03



Ming

好的



美而特-王良

@Ming , 明哥, 是擠? 還是不擠? 😁 好的是什麼意思?

Ming : 好的



Ming

不啱