



工程指示編號：EI / 2080

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯住宅

工程項目：廠用鋁料 BM(後裝窗用)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：08/07/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

可降級採用，補油漆各 5 升。

請在_____前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文(柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HJK 1346

發件人簽署：

項目經理簽署：

质量检验报告

Quality Inspection Report

版次: 0 表格 MD-08

REPORT NO. 质量检验报告编号: QIR-851-20-012

PROJECT NO. 工程编号: J-851 PROJECT NAME 工程名称: 青衣明翘汇

DRAWING NO. 物料编号/图号: _____ INSPECTED BY 质检员: 李良平

N.C.REP.NO. 不合项目报告编号: _____ REPORT DATE 报告日期: 2020.07.08

LOT QTY. 总数量: 6909 支 APPROVAL BY 核准人: 王良

SAMPLING 抽样标准: QCWI-11 APPROVAL DATE 核准日期: 2020.07.08

CONCLUSION 结果: UNACCEPTABLE 不接受 ACCEPTED ON DEVIATION 降级收货

处理要求: 1、PE00E4011 80*3 铝巴退货重喷。

2、其它来货存在的不良品质现象请施哥确认是否降级采用。

3、请供应商配备对应色号油漆各 5 升用于补执油用途。

4、因贵司来货质量不稳定，验收过程用工多，将会记录误工时间予贵司。

检验工序编号: QRA-851-20-0052.053.055.058	抽查		次品		次品比率
	序号	数量	严重	轻微	
E I 编号: PO:45691/45637/45693/45701/45700//45659/45663/45658/45692/45662/45669					
项目名称: 幕墙、后装窗	1	13	13		100%
次品详细描述及图示:	2	20	20		100%
貨單日期: 2020.06.28~07.02	3	20	20		100%
荣阳来货存在如下质量问题:	4	20	20		100%
1、X85720 梗母企 L=5000mm TUC43350sc-3 白色 来货: 20 支	5	20	20		100%
1.1 室内方向噴塗粗糙光澤低, 存在漏噴光油現象。光澤值: 6~10GU.					
2、X85691 百葉片 L=5950mm UCT534193SC-3 灰蓝色 來貨: 152 支					
2.2 兩端部至 1100mm 處, 室內方向存在兩處綁掛印露白。					
3、X85797 扶手蓋 L=6000mm TUC43350sc-3 白色 來貨: 110 支					
3.1 來貨噴塗表面存在綁掛印, 補油效果差, 色差明顯!					
4、PE00E4011 80X3 巴 L=6000mm UCT534193SC-3 灰蓝色 來貨: 112 支					
4.1 訂單要求雙面噴塗、實際來貨為單面噴塗、與訂單要求不符!					
5、PE00E4006 雀網壓巴 L=6000mm UCT534193SC-3 灰蓝色 來貨: 100 支					
5.1 噴塗面存在 3 處綁掛痕, 且周邊存在刮花現象。					
导致质量事件原因(由发生质量事件原因部门填写)					
跟进结果:					

另有附页说明 图纸 相片

分发 叶先生 统筹部-刘庆军 采购部(罗小姐) 技术部()

质量指导 生产部-邱秉安 项目经理(施哥) 其它(仓务-陈进华)

供应商-公司名称: Emily cheng/Kammie Yip/杨浩/陈婷女/周小波/马俊