



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 6500 / 23

修改版次： -

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：GC 修補方案 鉻化 6mm 厚 L 角

收件人：生統 / 王長

發件人：Paul Wong 日期：14/07/2023

□要求提供 / □確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

按廠內覆核，發現開料錯誤 (組裝錯誤，共 27 件)。現用鋁角進行修補方案。避免拆掉玻璃重做。鉻化 6mm 厚 L 角 長度: 120mm，跟 GC 耳仔一樣。

已做樣板，見後頁相片。

謝謝

請在 2023.07.18 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- |   |   |   |   |  |   |                                |                              |
|---|---|---|---|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監         | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部   | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部             | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |                                |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 報關組             | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 其他    | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |                              |                              |                               |                              |                              |                              |                                  |                              |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他      | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1595 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

### 858玻璃牆加工錯誤清單

图号	樓層位置	座號	数量	问题描述
GC-01	T2A-CW2-10F	T2	2	底橫料錯
GC-01	T2A-CW2-15F	T2	2	底橫料錯
GC-01	T2A-CW2-12F	T2	1	底橫料錯
GC-01	T2A-CW2-12F	T2	1	頂橫料錯
GC-01	T2A-CW2-15F	T2	1	頂橫料錯
CG-01	T2A-CW2-16F	T2	1	頂橫料錯
CG-01	T2A-CW2-12F	T2	1	頂橫料錯
CG-01	T2A-CW2-10F	T2	1	頂橫料錯

GC-09	T3A-CW2-25F	T3	1	頂橫料錯
GC-09	T3A-CW2-23F	T3	1	頂橫料錯
GC-09	T3A-CW2-22F	T3	1	頂橫料錯

GC-08	T3A-CW2-25F	T3	1	底橫料錯
GC-08	T3A-CW2-26F	T3	1	底橫料錯
GC-08	T2A-CW2-9F	T2	1	扣蓋錯

GC-03	T2A-CW2-12F	T2	2	頂底橫料錯
GC-03	T2A-CW2-11F	T2	2	頂底橫料錯
GC-03	T2A-CW2-17F	T2	1	頂底橫料錯
GC-03	T2A-CW2-9F	T2	1	頂底橫料錯
GC-03	T2A-CW2-16F	T2	1	頂底橫料錯
GC-03	T2A-CW2-17F	T2	1	頂底橫料錯

GC-25	T1A-CW4-18F	T1	1	扣蓋錯
-------	-------------	----	---	-----

GC-04	T2A-CW2-11F	T2	2	頂橫料錯
-------	-------------	----	---	------

*Handwritten signature*



Glass Cladding 修補方案



Glass Cladding 修補方案



Glass Cladding 修補方案

Glass Cladding 修補方案





GC-01  
TRA-CW12 (RF)

Glass Cladding 修補方案